

## ①高梁市立学校施設の耐震化状況について

学校施設は、児童・生徒等が一日の大半を過ごす学習、生活の場であると同時に、災害発生時に地域住民の避難場所としての役割も果たすことから、十分な安全性を確保する必要があるため、市立学校施設の耐震診断・耐震補強工事を行っています。市民の皆様には施設の現状を理解いただくため、市立学校施設の建築物について耐震化状況を公表します。

### 1. 高梁市立学校施設の耐震化状況

(令和5年4月1日現在)

	全棟数 (A)	新基準 (昭和57年以降の建築) (B)	旧基準 (昭和56年以前の建築) (C)	2次診断済					耐震化率 (B+E+G)/A
					耐震性有 (E)	要補強			
						補強済 (G)	未補強 (H)		
(D)	(F)	(G)	(H)						
幼稚園(こども園含む)	8棟	4棟	4棟	4棟	1棟	3棟	2棟	1棟	87.5%
小学校	41棟	26棟	15棟	15棟	3棟	12棟	12棟	0棟	100.0%
中学校	21棟	19棟	2棟	2棟	0棟	2棟	2棟	0棟	100.0%
高等学校	0棟	0棟	0棟	0棟	0棟	0棟	0棟	0棟	
計	70棟	49棟	21棟	21棟	4棟	17棟	16棟	1棟	98.57%

※非木造の2階建以上または非木造の延床面積200㎡超の建物について掲載。

※木造の3階建以上または木造の延床面積500㎡超の建物について掲載。

### 2. 学校別一覧

「高梁市立学校施設の耐震化対策の一覧」(別紙のとおり)